



PUBLICIDADE

Acidente destrói foguete brasileiro em Alcântara

O terceiro protótipo do Veículo de Lançamento de Satélite explodiu às 13h30 no Centro de Lançamentos de Alcântara, no Maranhão, informou há instantes o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, em Brasília. "Não há registro de danos a pessoas ou a instalações fora do centro de lançamento", diz nota divulgada pelo Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. Ainda não foi esclarecido se houve ou não feridos dentro do Centro de Lançamento. Até agora, não se sabem as causas do acidente. O lançamento do VLS estava previsto para o dia 25. Houve problemas também com os protótipos VLS1 e VLS 02, que chegaram a ser lançados em 1997 e 1999. O acidente de hoje foi o primeiro a ocorrer ainda antes do lançamento.